

111	ORIGINAL CO.
HERSTELLER:	HÄNDLER
N CML S.r.I. Loc. Annunziato 03030 Piedimonte S.G. (Fr) - ITALY Tel. +39 (0)776 404572 Fax + 39 (0)776 404801	

"ERCOLINA"

TOP BENDER Art. 030Elektrische Rohrbiegemaschine

BETRIEBSANLEITUNG

Einsatzbereiche INDUSTRIEMECHANIK - HYDRAULK - SCHIFFSBAU ELEKTROTECHNIK - ANLAGENBAU



Ercolina® by **N CML S.r.l.** ITALY Tel. +39 (0)776 404572 Fax + 39 (0)776 404801

CML DEUTSCHLAND GmbH

Im Rank 5 73655 Plüderhausen Tel. (07181) - 87266 Fax (07181) - 87298 C.M.L. U.S.A., Inc. P.O. box 690397 Orlando, FLORIDA

Tel. 407-857-1122 Fax 407-851-3009 C.M.L. France S.a.r.l. - F 10190 Villemaur sur Vanne

Tel. +33 - 25 408104 Fax +33 - 25 408113

AUFZEICHNUNG DER DATEM

ROHRART	Ø	Starke	Grad der Vorspannung bzw. der Rückfederung	Biegeradius
1				R
2				R
3				R
4				R
5				R
6				R
7				R
8				R
9				R
0				R
1				R
2				R
3				R
4				R
5				R

merkungen:		

Technische Daten

Arbeitsbereich

Die Maschine kann die in der Tabelle angegebenen Werkstoffe mit einem Mindestdurchmesser von 5 mm biegen. Der kleinste Radius ist vom verwendeten Werkstoff, dem Durchmesser und der Wandstärke (W.-St.) abhängig.

Zur Beachtung: Die Maschine kann ausschließlich die in der nachstehenden Tabelle angegebenen Werkstoffe biegen. In der Tabelle ist der max. Leistungsbereich angegeben.

Max. Biegewinkel: 180°

Biegesystem elektronisch gesteuert, um Präzision zu garantieren und die elektronische Speicherung von 90 Biegewinkeln in 9 unterschiedlichen programmen durch. Lithium-Pufferbatterie möglich.

Mit dem Top Bender verarbeitbare Werkstoffe

Zur Beachtung: die nachstehenden Angaben sind nur Näherungsangaben und können je nach chemischer Zusammensetzung der Werkstoffe variieren.

Werks	toff Durchm. x	max. WSt. mm.	Durchm. x max. V	VSt. " Zoll o.d.
0	Rohr für Gasleitungen	76 × 4	2.5" gas x 0.157"	
0	Rohr für Stahlbau	76 x 4	3" x 0.157"	Ì
0	geglühtes Messing	73 x 5	2.9" x 0.203"	•
0	Rostfreier Stahl	76 x 3	3" x 0.118"	\$6
0	Stahlrohr für Möbel	70 x 4	2.8" × 0.157"	10
0	Stahl ST35 für Hydraulik	70 x 5	2.8" x 0.203"	54 21
0	Rostfreier Stahl f. Hydr.	70 x 4	2.8" × 0.157"	
0	Rohkupfer und Aluminium	76 x 6	3" × 0.236"	
•	Vollrundeisen normaler Stahl	45	1.8"	
	Vierkant normaler Stahl	20 x 60	0.8" x 2.4"	
	Vierkantprofil normaler Stahl	25 x 50 x 5	1" × 2" × 0.203"	
	Vierkantprofil normaler Stahl	50 x 50 x 5	2" × 2" × 0.203"	
	Vierkantprofil normaler Stahl	40 x 40	1.6" x 1.6"	
-	T-Profil normaler Stahl	60 x 60 x 6	2.4" × 2.4" × 0.236"	
_	+			

Ambesungen un Gewicht

U-Profil normaler Stahl

Maschinenlörper ohne Werkzeung: Gewicht Kg. 160

370 mm Breite Länge 680 mm. Höhe 910 mm.



Lieferant: C.M.L. S.r.l.

Via Pantanelle 21 -03030 Piedimonte S.G. (FR) Italien Tel. 0039/ 776 404572 Fax 0039/ 776 404801

Betriebsanleitung

Die Firma C.M.L. dankt Ihnen für den Erwerb des neuen Top Benders. Bei Beachtung der nachstehenden Anleitungen erweist sich der Top Bender als bedienungsfreund- liches und unersetzliches Arbeitsgerät.

Zur Beachtung: das Handbuch ist nach der Lektüre an einem sicheren Ort aufzubewahren, so daß es auch zu einem späteren Zeitpunkt zu Rate gezogen werden kann!

EG-Konformitätserklärung.

Diese Maschine entspricht der Maschinenrichtlinie 392/89/EWG.

50 x 20 x 6

2" × 0.8" × 0.236"

Ercolina Top Bender Art. 030


BEDIENUNGSANLEITUNG

INHALT

Sicherheitshinweise


Allegemeine Sicherheitsvorschriften		Seite 4
Vor Inbetriebnahme der Maschine		Seite 6
Identifikation der System		Seite 7
Maschinenspezifikation und Spannungsanforderu	ngen	Seite1
Maschinen LED - Anzeigen und Funktion der Bed	ienungsknöpfe	Seite1
Menü - Kontrollsystem		Seite1
Problembehegung / Fehlermelung		Seite18
Kuurzbefehle		Seite18
Wahl Der Sprache		S. 20
Kontrolle Geschwindigkeit		S. 21
Programmierung Eine Oder Mehre	re Biegunggen	S. 22
Nullpunkt C-Achse		S.24
Wahl des Arbietsbereiches		S.25
System Überprüfen		S.26
Meldungen Funktionsstörungen		S.28
Verbesserung der Bongenqualität.		S.29
Biegen ohne Probleme	121	S.30
Regelmäßiege Wartung		S.34
Elektroschaltplan		S.35
Technische Daten		\$.36

Ercolina für alle Rohrbiegeanforderungen 5-75 mm (1/4"- 3" Außen) Mit Dorn (R = 1,5 x D) ohne Dorn (R = 2 - 5 x D) und Dreiwalzenbiegemaschine (R > 5 x D)



Regelmäßige Wartung.


1) **Schmierung** Das Getriebegehäuse der Maschine durch die hierfür vorgesehenen Öffnungen mit einer Fettpumpe alle 40 Arbeitsstunden einfetten.



Außerordentliche Wartung.

Alle Reparaturen und der Austausch von internen oder externen Maschinenteilen sind vom autorisierten Fachpersonal der Firma C.M.L. S.r.l. auszuführen. Die Firma C.M.L. S.r.l. behält sich das Recht vor, die Lieferung von Zubehör- und Ersatzteilen zu verweigern, wenn die Maschine nachweislich verändert wurde.

VOR INBETRIEBNAHME DER MASCHINE WARNUNGEN UND SICHERHEITSHINWEISE



Dieses Warnzeichen weist Sie zu IHRER SICHERHEIT darauf hin, daß in der Maschine eine gefährliche Spannung anliegt.



Dieses Warnzeichen weist Sie zu IHRER SICHERHEIT darauf hin, daß einige Sicherheitsanweisungen von grundlegender Bedeutung zu befolgen sind.

WARNUNG

Dieses Warnzeichen weist Sie zu IHRER SICHERHEIT darauf hin, daß einige grundlegende Sicherheitsanweisungen zu befolgen sind, um Schäden an Personen oder Sachen zu vermeiden.

ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Biegen ohne Probleme

· So arbeitet man richtig mit dem System Ercolina:

stets dem zu biegenden Rohr angemessene Biegesegmente und

Gleitschuhe verwenden: hat das Rohr z.B. einen Außendurchmesser von 30 mm, muß es mit einem Blegesegment Durchmesser 30mm

und einem Gleitschuh Durchm. 30 mm gebogen werden.
Anmerkung: Sollten Sie mit einem Meßgerät die Ausfräsung des
Biegesegments kontrollieren, wundern Sie sich nicht, wenn sie um

einige Millimeter oder Zehntelmillimeter kleiner ist. Dies ist ganz

normal und Teil der Ercolina-Technik.
-Mindestradius: er ist vom zu biegenden Werkstoff, vom

Außendurchmesser und von der Wandslärke abhängig. Im allgemeinen bewegt sich der Mindestradius je nach verwendetem

-Einspannen des Rohrs. Es muß ein Druck aufgebracht werden, der gerade so groß ist, daß sich keine Falten innerhalb der Krümmung

bilden. Wenn sich auch bei einem größeren Druck innerhalb der Krümmung Falten bilden, ein Biegesegment mit einem größeren

Krümmung Faten bilder, ein Biegeseignen ihrt einem größeren Krümmungsradius verwenden.
-Wenn sich das Rohr zu sehr verengt, mit der Spezialschraube auf dem Gleitschuhhalter eine Korrektur vornehmen: sobald sich das Rohr erkennbar zu biegen beginnt, die Schraube anziehen, so daß der Gleitschuh mit seinem Mittelteil arbeitet. Dies bringt sicher bessere

Wenn sich das Rohr zu sehr verengt, mit der Spezialschraube auf dem Gleitschuhhalter eine Korrektur vornehmen: sobald

sich das Rohr erkennbar zu blegen beginnt, die Schraube

anziehen, so daß der Gleitschuh mit seinem Mittelteil arbeitet.

-Biegesegment und Gleitschuh dürfen sich nie berühren, da sonst das Rohr brechen und die Maschine beschädigt werden kann.

Reibung zwischen den beweglichen Teilen zu vermeiden und die

- Die Rohre nicht an sehr staubigen oder schmutzigen Orten

aufbewahren. Derartige Bedingungen verkürzen die Standzeit des

Das Spezialfettspray Ercolina verwenden, um eine übermäßige

Dies bringt sicher bessere Ergebnisse.

Arbeitsergebnisse zu verbessern.

Gleitschuhs beträchtlich.

Werkstoff zwischen dem 2- bis 4-fachen des Rohrdurchmessers.

Bender wurde nach modernsten technischen gelesen anerkannten falscher Gefährdung Daher müssen .⊑ aufmerksam jedoch Grundlage der offiziell oder unsachgemäßer Weise gebraucht, kann dies zur Sicherheitsnormen konstruiert. Wird die Maschine nachfolgenden Sicherheitsvorschriften unbedingt Maschinenbedieners oder Dritter führen. auf nnd Die Maschine Top Verfahrensweisen befolgt werden Achtung! nuq

Achtung!

Die Maschine ausschließlich zu dem vorgesehenen Zweck und in aufgrund C.M.L. Sicherheits-Firma Sachen Die oder allgemeinen Unfallverhütungsvorschriften gebrauchen. Personen haftet nicht für Schäden an den inklang

des der Nennspannung daß die Netzspannung mit unsachgemäßen Gebrauchs der Maschine. Top Benders übereinstimmt. Sicherstellen,

zulassen Zur Arbeit ausschließlich erfahrenes Personal

mit entzündlichen Umgebungen Flüssigkeiten oder Gasen gebrauchen. niemals in Maschine Die

explosionsfähiger Atmosphäre oder in der Nähe von explosiven Materialien mit Die Maschine niemals in feuchten oder nassen Die Maschine niemals in Umgebungen

Die Maschine nicht dem Regen aussetzen.

betreiben.

Räumen

Stillstandzeiter Ort aufbewahren. der Die Maschine an einem trockenen und sicheren daß die Maschine während Sicherstellen,

Unbefugten nicht zugänglich ist

Standort sicheren Bewegung befinden. einen der Maschine .⊑ Teile berühren, die sich Betriebs Während des Niemals

Sich niemals auf der den Befehlseinrichtungen gegenüberliegenden einnehmen


aufhalten

Seite

der nuq elektrischen Gründen der eigenen Sicherheit und um nicht Ein versehentliches Ingangsetzen der Maschine vermeiden. gehen, niemals die nz Garantieleistungen verlustig

 Abhilfe bei Problemen beim Biegen Abhilfe Ursache Druck auf Rohr erhöhen (der Niedriger Druck auf Rohr Falten Innenseite Krümmung max. Druck ist erreicht, wenn sich Biegesegment und Gleitschuh fast berühren). Falten Innenseite Krümmung Biegesegment und Dafür sorgen, daß Gleitschuh berühren sich sich die Teile nicht berühren, Biegesegment und Falten Innenseite Krümmung Gleitschuh Gleitschuh berühren sich abgenutzt. Austauschen, Fatten Innenseite Krümmung Radius des Biegesegments Biegesegment mit zu niedrig größerem Radius verwenden, Das Rohr wird übermäßig gequetscht Die Spannkraft senken (Unrundwerden) Druck auf Rohr zu groß oder ein Biegesegment mit größerem Radius verwenden. Übermäßige Verformung Druck auf Rohr zu groß der Rohrenden Die Spannkraft senken oder ein Biegesegment mit größerem Radius verwenden Übermäßige Verformung Mit Spezialschraube korrigiere Druck auf Rohr zu groß der Rohrenden (siehe S. 19 20 und 21). Die Maschine kann ein Rohr aufgrund von dessen chemischer Zusammensetzung nicht biegen und schaltet wegen Überlast ab. Die chemische Zusammensetzung des Rohrs ist nicht für die Mit der Spezialrolle Maschine geeignet Ercolina® versuchen.

Bei jedem anderen Problem beim Biegen den Ercolina® Händler zu Rate ziehen.



- elektronischen Schaltungen verändern.
- Vor dem Transport der Maschine das Netzkabel aus der Steckdose ziehen.
- Die Maschine niemals am Kabel ziehen.
- Die Maschine nicht gebrauchen, wenn das Netzkabel beschädigt ist.
- Nicht die Lamellen der Motorlüftung verstopfen oder Metallgegenstände einführen.
- Niemals zum Arbeiten mit der Maschine Schutzhandschuhe benutzen.
- Niemals das Maschinengestell verändern. Ausschließlich das für die Maschine vorgesehene Werkzeug der Serie Ercolina® verwenden. Jegliche Änderung an der Maschine führt zum Erlöschen der Garantie. Die Firma C.M.L. S.r.l. behält sich das Recht vor, die Lieferung von Zubehör- oder Ersatzteilen zu verweigern, wenn nachweislich an der Maschine Änderungen vorgenommen wurden.
- Um Quetschungen der Finger zu verhindern, beim Einlegen der schweren Biegesegmente in die Ausfräsung greifen.
- Um Quetschungen der Finger zu vermeiden, niemals die Finger zwischen die Biegesegmente und den Maschinenkörper bringen.
- Regelmäßig die rotierende Sechskantwelle auf Verschleiß untersuchen.
- Regelmäßig die Biegesegmente und Gleitschuhe auf Verschleiß untersuchen.

Transport

Achtung!

- Vor dem Transport der Maschine:
- das Netzkabel aus der Steckdose ziehen
- den fußbetätigten Schalter lösen
- alle auf die Maschine montierten Zubehörteile entfernen
- Während des Transports:
- das Gewicht der Maschine beachten: 135 Kg
- der Stellung der Füße größte Beachtung schenken.

2) Austausch der Sechskantwelle


Vorgehensweise:


a)alle Schrauben lösen, mit denen die Sechskantwelle befestigt ist;


b)die Sechskantwelle herausziehen;


c)die neue Sechskantwelle nach der Null-Markierung einsetzen;


d)die Schrauben wieder anziehen.




















8 - MELDUNGEN FUNKTIONSSTÖRUNGEN

Spannung außerhalb der Grenzwerte Die Eingangsspannung kontrolliere;

danach die Maschine abschalten und neu

einschalten.

Notaus zurückstellen Wahrscheinlich ist die Notaustaste

gedrückt; zurückstellen, die Maschine abschalten und neu einschalten.


Welle außerhalb des Grenzbereiches Die Maschine abschalten und neu

einschalten und dabei eine der folgenden Tasten gedrückt halten: Return/Bend und den "Nullpunkt C-Achse" neu einstellen

System not ready Der Controller kann nicht mit dem

Inverter kommunizieren; Maschine abschalten und neu einschalten.

Anm.: Den Kundendienst benachrichtigen, falls die oben beschriebenen Meldungen fortbestehen.



1 Maschinenspezifikation und Spannungsanforderungen

Stromspannung 230 (200-250) Volt Wechselstrom, 50/60 Hz, einphasig

Die Maschine darf nicht mit anderer Spannung betrieben werden

Motorspannung 195-245 Volt Wechselstrom, 3 Phasen

Arbeitsgeschwindigkeit 0.3-2,13 U/min mit eingebautem Reduktionsgetriebe von 16.2:1

Wichtiger Hinweis

Es ist sehr wichtig darauf hinzuweisen, daß diese Maschine mit 230 Volt, einphasig, nie auf allen 3 Phasen an einen Dreiphasen-Stecker angeschlossen wird. Bei direktem Anschluß an einen einphasigen 230 Voltstecker muß dieser für mindestens 16A und wenigstens 3,5 KW ausgelegt sein.


230 V - Wechselstrom einphasig kann von einem dreiphasigen Anschluß genommen werden, aber nur durch einen qualifizierten Elektriker, der weiß, wie es sein muß.


Niemals selber versuchen, wenn Sie nicht dafür ausgebildet sind. Falscher Anschluß der Kabel kann nicht wieder gutzumachende Beschädigungen der Maschine und Gefahr für den Bediener bedeuten. Alle Moglichkeiten betreffend der elektrischen Hauptversorgung sind wie folgt

Die elektrische Zuleitung zur Maschine muß 220/230 V einphasig sein


Hauptversorgungsspannung	Verbindung	Spannung zur Maschn
230 V, einphasig, 3,5 KW	neutral ** - Phase + Erde	230 V einphasig 3,5 KW
380 V, dreiphasig, 6 KW	neutral ** + 1 Phase + Erde	230 V einphasig 3,5 KW
230 V dreiphasig, 3,5 KW	2 Phasen - Erde	230 V einphasig 3.5 KW

^{**} Das neutrale Kabel muß den gleichen Querschnitt haben wie die Kabel der Phasen, um den gleichen Strom sließen zu lassen.





Vorgang, der Als Maschinentest oder bei falschem Betrieb von Tasten; Pedalsteuerung; Weg C-Achse



2. Maschinen LED-Anzeigen und Funktion der Bedienungsknöpfe

a) LED-Anzeigen

LED		WARNUNG/UBERLAST	Rot = Gelb = Grun =	Maschinenüberlast Warnung Frei (z.Z., keine Funktion)
LED	grün	SYNCRO	Blinkend = Leuchtend =	Ende der Biegung AZ-Kurvenschalter gedrückt
LED	gelb	3 WALZEN	Maschine ist ii	m 3-Walzen-Steuerungskonze _l
LED	gelb	BIEGUNG OHNE DORN	Maschine ıst ır	n domlosen Biegekonzept
LED	gelb	BIEGUNG MIT DORN Maschine ist im Dornbiegekonzept		
LED	rot	AUTO	Maschine ist im automatischen Geschwin-	
		360	digkeitskontrol	lkonzept
LED	rot	MANUELL	Maschine ist in keitskontrollko	n manuellen Geschwindig- nzept
LED	rot	PROGRAMM	Maschine ist in	ı Programmıerungskonzept

b) Funktionen der Bedienungsknöpfe

Die folgenden Funktionen gelten für alle Konzepte

ENTER Veranlaßt Operation bei zubehalten oder ausgewählt zu werden

CURSOR Bewegt den Displayeursor in unterschiedliche Felder

Die folgenden Bedienungsknöpfe haben doppelte Funktionen, wie in ihrer Beschreibung angezeigt. Die Funktionen mit "* " markiert sind nur dann aktiv, wenn das Programm "Dornbiegemaschine" angewählt ist.

OPEN CHUCK * Offnet pneumatische Rohrhaltebacken

Beginn des Programmierungskonzeptes

CLOSE CHUCK* Schließt pneumatische Klemmbacken

Hash sign Frei (nicht gebraucht)

OPEN CLAMP*
Offnet den hydraulischen Gleitschuh

RETURN Dreht den Antriebssechskant zurück in die Nullstellung

CLOSE CLAMP* Schließt den hydraulischen Gleitschuh
BEND Dreht den Antriebssechskant vorwärts

Dient den Antheossechskant vorwarts

RETRACT MANDREL*

Zieht hydraulischen Dorn zurück

Reduziert aktuelle Zahl bei blinkendem Cursor
ADVANCE MANDREL*
Schiebt den hydraulischen Dorn vorwarts
Erhöht aktuelle Zahl bei blinkendem Cursor

3. MENÜ-KONTROLLSYSTEM

4-MANDREL BENDER

Der Top Bender 030 hat ein revolutionierendes , einfach zu bedienendes Kontrollsystem. Um an alle Maschinenfunktionen zu gelangen, ist nur der MENÜ-Knopf zu drucken, dann muß der "—"-Knopf gednickt werden, bis die gewünschte Funktion angezeigt wird. Diese wird dann mit "ENTER" bestähgt und man har Zutnit in den gewünschten Abschnitt des Kontrollsystems

Wenn man den MENÚ-Knopf druckt, werden folgende Wahlmoglichkeiten angezeigt:

1-DATA ENTRY Programmerung Biegewinkel

2-SPEED CONTROL MODE Funktion um von der automatischen zur manuellen Ge-

schwindigkeitskontrolle zu wechseln

3-NON MANDREL BENDER

Muß gewählt werden, wenn der Top Bender ohne das
Dombiegezubehör (d.h. domlos) betrieben wird

Muß gewählt werden, wenn die Rohrbiegemaschine

mit Dombiegezubehör betrieben wird (Benutzung nur über Paßwort)

5-RING ROLLER Muß gewählt werden, wenn der Top Bender mit der

3-Walzen-Biegeeinheit als Zubehör gebraucht wird

(Benutzung nur über Paßwort)


Diese Erweiterung ist nicht vor April 1998 verfügbar




Für den Zugang zu diesen Arbeitsbereichen das Passwords eingeben.

1) Rohrbieger Top

2) Rohrbieger + Kern





6-SHAFT RESET MODE 7-LANGUAGE SELECTION 8-SYSTM TEST

Achse "C" Nullstellung Erlaubt die Auswahl von verschiedenen Sprachen Systemtest kontrolliert die Maschinenfunktionen (Benutzung nur über Paßwort)

a) EINGABEAUSWAHL

Dieses Konzept wird gebraucht um die Auswahl der schon eingegebenen Biegungen zu wechseln, wie auch neue Biegungen einzugeben.

Wird eine Auswahl getroffen, zeigt das Display folgendes an.

GRP	RPM	
2	1.53	

GRP = Ausgewählt Programmgruppe

RPM = Geschwindigkeit des Antriebssechskants für diese ausgewählte Programmgruppe

(1,53 U/min)

Mögliche Aktionen im Dateneingang.

Wahl einer höheren Programmgruppe
Wahl einer tieferen Programmgruppe

CUSOR Wenn dieser Knopf gedrückt wird, blinkt der Cursorknopf auf. Die U/min kann jetzt

durch Gebrauch von "+" oder "-" geandert werden. Danach muß mit "ENTER" der

Wechsel bestätigt werden.

ENTER Wählt die eingegebene Programmgruppe und macht die Maschine bereit zum Biegen

der Winkel in dieser Programmgruppe. Sind in der gewählten Programmgruppe keine

Winkel eingegeben, wird die Anzeige "Leere Gruppe" angezeigt.

Durch Drücken des Sternknopfes für 3 Sekunden wird die Funktion zum

PROGRAMMIEREN UND SPEICHERN NEUER BIEGEWINKEL aufgerufen. Ist der Sternknopf 3 Sek. gedrückt worden, erscheint folgende Anzeige

(die gezeigten Nummern sind nur ein Beispiel und können variieren):

GRP WINKEL BIEGUNG 2 000 1

Durch Drücken des "+" oder "-"Knoptes kann in diesem Fall der Biegewinkel von Biegung 1 in Gruppe 2 geändert werden. Durch Drücken von ENTER muß der geänderte Biegewinkel bestätigt werden. Automatisch fragt das System nach dem nächsten Biegewinkel in der gleichen Gruppe (Biegung 2, Gruppe 1):

GRP	WINKEL	BIEGUNG
2	000	2

Maximal können 9 Biegewinkel in jeder Gruppe gespeichert werden und 10 Gruppen können maximal aufgerufen werden. Die Eingabe einer Gruppe hat KEINE Auswirkungen auf die anderen Gruppen. Nochmaliges Drucken auf ENTER wird in der Anzeige "ENDE DER DATENEINGABE" erscheinen lassen und danach wird die Anzeige nochmals die PROGRAMMGRUPPE und die UMDREHUNGSZAHL für diese Gruppe anzeigen. Durch Drucken von ENTER bestätigt man die Biegewinkel in der aufgerufenen Gruppe. Soll eine andere Gruppe von Biegewinkeln aufgerufen werden, ist wie zu Beginn unter Punkt a) EINGABEAUSWAHL zu verfahren.

Vor dem Biegen muß durch letztmaliges Drucken der ENTER-Taste die Cursor-Position genullt /gespeichert werden (Die Cursorstellung wird angezeigt mit 0.0 mm.) ACHTUNG, wenn die Cursorposition nicht abgespeichert wurde, wird die MASCHINE NICHT STARTEN.

b) Geschwindigkeits-Kontroll-Auswahl

Bei Auswahl dieses Konzeptes zeigt die Anzeige

2-GESCHWINDIGKEITS-KONTROLLKONZEPT
AUTO

Dies bedeutet, die Maschine wird mit der maximal moglichen Geschwindigkeit zu jeder Zeit arbeiten, automatisch bei größeren Rohren langsamer und bei kleineren Rohren schneller drehen. Das automatische Geschwindigkeits-Kontrollsystem ist nur bis zu einem Rohrdurchmesser von 42 mm wirksam

ODER

2-GESCHWINDIGKEITS-KONTROLLKONZEPT MAN (manuell)

Dieses Konzept erlaubt die manuelle Wahl der Geschwindigkeit der Maschine. Im allgemeinen gilt Je langsamer die Geschwindigkeit, um so höher die Biegekraft


Das Konzept kann geandert werden durch Drücken des "+"-Knopfes und Wahl des gewunschten Konzepts und durch Bestätigung der Wahl des ENTER-Knopfes Mit LED wird angezeigt, welches Konzept ausgewählt wurde.


c)TOP BENDER OHNE DORN

Diese Funktion ist die richtige Anwahl, wenn der Top Bender Art. 030 OHNE DORN arbeiten soll Diese Funktion kann nicht angewahlt werden, wenn andere elektrische Verbindungen (für Dornbiegezubehor oder 3-Walzenbiege-Zubehor) geschaltet wurden. In diesem Fall wird die Auskunft "NOT AVAILABLE" (nicht verfügbar) angezeigt.

d) TOP BENDER MIT DORN

Diese Funktion wird angewählt, wenn der Top Bender 030 mit **DORNZUBEHÖR** eingesetzt werden soll und automatisch sind alle Maschinenfunktionen auf dieses Zubehor geschaltet.





Die Freigabe kann nur durch Eingabe eines PASSWORTES erreicht werden, welches mit dem Dombiegezubehör geliefert wird. Die Passworteingabe ist mit folgenden Schüsseln möglich, jeder von Ihnen wird durch ein unterschiedliches Symbol dargestellt:

KEY	SYMBO
HASH RETURN BEND	HASH R B
CURSOR	C
+	+

e) 3-Walzenbiegemaschine

Diese Funktion wird angewählt, wenn der Top Bender Art. 030 mit dem 3-Walzenzubehör eingesetzt werden soll (verfügbar ab April 1998) und automatisch sind alle Maschinenfunktionen auf dieses Zubehör geschaltet. Die Freigabe kann nur durch Eingabe eines PASSWORTES erreicht werden, welches mit dem 3-Walzenbiegezubeör geliefert wird. Das Paßwort wird mit den oben genannten Schlüsseln eingegeben, jeder von ihnen wird durch ein unterschiedliches Symbol dargestellt. Wenn das Paßwort angenommen wurde, leuchtet die gelbe Anzeige LED "RINGROLLER" auf und das Display zeigt immer die Position der Zentrumsrolle (welches die Meßposition ist) wie folgt an.

3-WAL	ZENBIEGEN	MASCHINE
mm	+	0002.4

Eingabemöglichkeiten mit der Dateneingabe:

ENTER MENU Zentriert die Position der Zentrumsrolle auf Null

Maschine dreht auf TOP BENDER OHNE DORN zurück, aber erst wird die Maschine den Bediener

darauf hinweisen, daß der Antriebssechskant

korrekt auf dem Nullpunkt stehen muß nopf) Dreht Walzen im Uhrzeigersinn

BEND (Pedal/Knopf)
RETURN (Pedal/Knopf)

Dreht Walzen entgegen Uhrzeigersinn

Wenn das Zubehör abgenommen ist, kehrt der Top Bender automatisch in das Konzept "TOP BENDER OHNE DORN" zurück (Nach Nullpunktsetzung in Achse "C").

f.) Antriebssechskant Nullpunktsetzung

Diese Funktion muß aufgerufen werden, wenn es nötig ist, den Antriebssechskant in die Nullpunktstellung zu bringen.

Eingabemöglichkeiten mit der Dateneingabe:

BEND PEDAL Dreht den Antriebssechskant sehr langsam im Uhrzeigersinn

RETURN PEDAL Dreht den Antriebssechskant sehr langsam entgegen den Uhr-

zeigersinn

ENTER Speichert die Position des Antriebssechskants als wahre Null-

punktposition ab

g) SPRACHENAUSWAHL

Diese Funktion erlaubt die Auswahl der Sprache auf dem Mikroprozessor-Display

WAHLE DEINE SPRACHE

z.B. DEUTSCH

Eingabemöglichkeiten mit der Dateneingabe:

+ Gib die unterschiedlich möglichen Sprachen an

ENTER Speichert die gewählte Sprache

h) SYSTEMTEST

Diese Funktion wird angewählt bei der Fehlersuche von Maschinenstörungen und beim Systemtest.

Die Freigabe kann nur durch Eingabe eines PASSWORTES erreicht werden, welches nur vom ERCOLINA Servicezentrum zu erhalten ist. Das Unterprogramm von dieser Funktion ist wie folgt:

1-Tastatur + Pedale Testet die elektrischen

Testet die elektrischen Verbindungen der Tastatur und Pedale

Durch Drücken jeder der 8 Knöpfe (ausgenommen des MENU-Knopfes, der einen Schritt im Menü zurückführt) wird der Name des gedrückten Knopfes erscheinen, wenn die elektrische Verbindung OK ist. Falls kein Name erscheint, liegt ein Fehler vor.

Durch erneutes Drücken des MENU-Knopfes gelangt man zum Anfang des Unterprogramms zurück.

2-Eingabe Signale

Testet andere Signaleingaben und prüft, ob der Ablauf

OK ist.

Durch Aktivierung der folgenden Mikroschalter oder Magnetschalter erscheint der Name des angewählten Schalters im Display, wenn die elektrische Verbindung OK ist:

Syncro, Dom vorwärts, Backen geschlossen, Backen geöffnet, Biegesegment zurück, Dom zurück, 3-Walzenzubehör.

Durch Drücken auf CURSOR wird die Hauptstromversorgung in Volt angezeigt. Wird der CURSOR-Knopf mehrmals gedrückt, können die individuellen Schalter wieder getestet werden.

Durch erneutes Drücken des MENU-Knopfes gelangt man zum Anfang des Unterprogramms zurück.

2

KONTROLLE GESCHWINDIGKEIT


("RPM" = Drehzahl der Sechskantwelle in U/min.


Arbeiten in "Autom": Von Ø 42 wird die Drehzahl automatisch an den Widerstand des zu biegenden Materials angepasst.

Arbeiten in "Man": Von Ø 43 bis Ø 76 wird die Drehzahl von Hand in Abhängigkeit vom Widerstand des zu biegenden Materials eingestellt.

Anm.: Falls die Maschine bei der Arbeit in "Man" beim Biegen in "Overload" geht, zum Beispiel mit einem Rohr Ø 50 mit U/min = 1,5, so muss dieser Wert reduziert werden

Beispiel: U/min = 1,4, bis die Maschine die Biegung ausgeführt hat





3-Bedientest

Elektrischer Test von Klemmung und Druckantrieb, Spannfutter geöffnet bzw. geschlossen, Domposition vorwärts bzw. zurück.

Durch Drücken der folgenden Knöpfe werden die zutreffenden Hydraulikzylinder aktiviert und der Aktionsname wird auf dem Display erscheinen, wenn die elektrische Verbindung OK ist (WARNUNG - alle drehenden Teile von der Maschine nehmen!):

Backen geöffnet, Backen geschlossen, Klemmung offen, Klemmung geschlossen, Dom zurück, Dom vorwärts.

Durch Drücken des MENU-Knopfes gelangt man zurück zum Anfang des Unterprogramms

4-Funktionstest

Prüft Position der Nocken und Drehfehler

Diese Funktion mißt die Position der 3 Endschalter des Antriebsechskants und mißt gleichzeitig Winkelfehler (und darum Genauigkeit) des Winkelgebers.

Alles Werkzeug ist, wie auf dem Display angewiesen, von der Maschine zu entfernen und ENTER zu drücken, wenn dies getan wurde.

Dann ist der Fußschalter BIEGEN zu drücken, so daß sich der Antriebssechskant dreht und von selbst abschaltet (bei ca. 210°). Jetzt ist der Fußschalter ZURÜCK zu drücken, bis er von selbst anhält (er wird hinter der Null-Markierung abschalten). Jetzt ist erneut der Fußschalter BIEGEN zu drücken und die Maschine wird zu dem vorgegebenen Nullpunkt zurücklaufen und das Display wird ausführliche Informationen über die Mikroendschalter und den Winkelgeber wie folgt herausgeben. Die folgenden Angaben sind nur ein Beispiel und müssen nicht mit den Angaben der Maschine übereinstimmen:

RET	BEND	SYNC	ENC
-003	206	004	+10

RET Angabe der Gradzahl hinter der Nullpunktposition, an der der Sicherheits-

Mikroschalter gesetzt ist.

Dieser Wert sollte immer zwischen minus 005° und minus 001° einge-

BEND Angabe der Gradzahl vorwärts von der Nullpunktposition bis über den

größten Biegungswinkel hinaus, wo der Sicherheits-Mikroschalter ge-

Dieser Wert sollte immer zwischen plus 205° und plus 215° eingestellt

SYNC Angabe der Position des Mikroschalters vorwärts der Nullpunktposition.

Der Wert sollte immer zwischen plus 2° und plus 10° eingestellt sein.

ENC Angaben über die Genauigkeit des Winkelgebers.

Der Wert sollte immer zwischen minus 15° und plus 15° eingestellt sein.

Durch erneutes Drücken des MENU-Knopfes gelangt man zum Anfang des Unterprogramms zurück

5-System Version

Identifiziert die Version des Mikroprozessor

Das Display kann zum Beispiel folgendes anzeigen

TOPBEND-01 TB 197 TOPBEND- 4 TS 197

Es ist WICHTIG, diese Bezeichnung anzugeben, wenn elektronische Teile ausgewechselt werden müssen. Durch erneutes Drücken des MENÜ-Knopfes gelangt man zum Anfang des Unterprogramms zurück

4. PROBLEMBEHEBUNG/FEHLERSUCHE

Angabe Bedeutung SUPPLY VOLTAGE ERROR Die zugeführte Voltzahl zur Maschine ist nicht zwischen 160-260 Volt Wechselstrom, einphasig RELEASE EMERG. BUTTON Der Not-Aus-Schalter ist gedrückt und muß entriegelt werden, damit die Maschine arbeiten kann. SHAFT BEYOND LIMITS Einer der zwei Grenzschalter des Antriebssechskants hat den Kontakt geschaltet. Schalte die Maschine aus und wieder ein, halte den Knopf Biegen weiter gedrückt und die Maschine geht in das Konzept NULLPUNKT-SETZEN ANTRIEBSSECHSKANT kann auch über das MENŪ-System angewählt werden), wodurch der Antriebssechskant wieder in die Nullposition gebracht wird und diese über die ENTER Taste abgespeichert wird. SYSTEM NOT READY Die Platine kann nicht mit dem Umspanner kommunizieren. Schalte die Maschine aus und dann wieder ein. Falls das Problem bestehen bleibt, ist für die Behebung das Service-Center von Ercolina in Ihrer Nähe anzu-

5. KURZBEFEHLE

Die folgenden Schaltungen umgehen das MENÜ-Kontrollsystem und können hilfreich sein, wenn einige Bauteile des Systems ausfallen oder nur um normale Funktionen schnell zu überprüfen.

sprechen.

Nach dem Einschalten der Maschine muß der angewählte Knopf (Knöpfe) weitergedrückt werden, bis dieFunktion wie folgt freigeschaltet wird:

BEND or RETURN

Maschine läuft auf NULLPUNKT-SETZEN-ANTRIEBSSECHSKANT, um den Sechskant in die Ausgangsstellung zu bringen.

- ENTER +

Beim Drücken aller drei Bedienungsknöpfe schaltet die Maschine in die SPRACHEN-AUSWAHLFUNKTION und die Maschinensprache kann geändert werden.

